

CORROCOAT CASPIAN


Фотоотчет по выполненным работам

| | |
|---------------------------------------|---|
| <u>Заказчик:</u> | Нефтяная компания |
| <u>Объект:</u> | Газоконденсатные сепараторы x 2 штуки |
| <u>Среда:</u> | Газоконденсат, сырая нефть |
| <u>Работа:</u> | Антикоррозионная и химзащита внутренней поверхности дегазаторов |
| <u>Место выполнения работ:</u> | Месторождение Карачаганак (ЗКО, Казахстан) |
| <u>Применяемые материалы:</u> | Корротан ХТ |
| <u>Дата выполнения работ:</u> | Сентябрь 2017 г. |

Подготовка поверхности:




Нанесение защитного антикоррозионного покрытия Корротан ХТ:



CORROCOAT CASPIAN

Ручное нанесение (кистевание) на сложные участки:



Восстановленные сепараторы:

