

CORROCOAT CASPIAN


Фотоотчет по выполненным работам

<u>Заказчик:</u>	Нефтяная компания
<u>Объект:</u>	Газоконденсатные сепараторы x 2 штуки
<u>Среда:</u>	Газоконденсат, сырая нефть
<u>Работа:</u>	Антикоррозионная и химзащита внутренней поверхности дегазаторов
<u>Место выполнения работ:</u>	Месторождение Карачаганак (ЗКО, Казахстан)
<u>Применяемые материалы:</u>	Корротан ХТ
<u>Дата выполнения работ:</u>	Сентябрь 2017 г.

Подготовка поверхности:




Нанесение защитного антикоррозионного покрытия Корротан ХТ:



CORROCOAT CASPIAN

Ручное нанесение (кистевание) на сложные участки:



Восстановленные сепараторы:

